



Energitiltak i gamle hus –
risikosport?







Vad menar vi då med begreppet traditionell teknik? När upphörde den? I runda tal handlar det om et uppbrott under 1950-talet ur en nära 1000-årig byggnadsteknik, empirisk väl prövad, en rejäl testbänk för byggnadsmaterial och byggnadssystem.

Ove Hidemark

Northern Europe departed from a thousand-year-long building tradition during the 1950s.

Larsen og Marstein











Figur 1




61







KOMFORT



Boligkjøper vant
Megler glemte ny motorvei

Sleip bank
tar dobbelt gebyr for kort

Hjemmebudsjett
La nettbanken ta jobben

121

DINE PENGER

Norges største økonomiblad Nr 2 2012 30. årgang Kr 79

dinepenger.no

Vedbløffen

Joda, strøm
er billigere
enn ved



Nordiske aksjer

Eksperternes vinner-
aksjer for 2012



Forsikringene du kan droppe



Spar
titusener

bc 230 02 kr 79,00



7 023068 702306

SELG

Se 160 bilmodeller

før du får verksted- smell

BILFEIL-GUIDEN

- Hvilke feil rammer din bil?
- Når kommer feilene?
- Kjøp og selg på riktig tidspunkt!




15
millioner
biler testet

ØKONOMI

Avkastning/ kapitalisering


Nedbetalning

Klima – eller miljø?



ENERGITAP

1. Gulv, 15%, vegger
15%, vinduer 15%, tak
10%
2. Ventilasjon 20%
3. Varmvann 10%
4. Drift 5%
5. Strøm ellers 10%



Vurder tiltak mot mål

Komfort

Økonomi

Miljø



+ pluss sannsynligheten for skader


+ kulturhistorisk verdi

Husk også: endrede brukerrutiner spiser normalt opp minst 20% av gevinsten!


FLIR

2010-02-12 07:58:55 | e=0.96





ANMELD-TEGNING
HERRED-HUSET RESTAURANT
ULDBY-SØNDER KOMMUNE
PLAN ET
1:100
NOV 02
ARCONSULT A/S
TEGNER: Steen
BØE AS



ANMELD. TEGNING

HERREDSHUSET RESTAURERING
ULLENSAKER KOMMUNE

PLAN ET 1

M = 1:100 NOV 02 TEGN.NR. 960-61
ARCONSULT OVE BØE AS





Hva bør du gjøre?

Tetting av luftlekkasjer

Temperturstyring/brukerrutiner

Etterisolering tak/loft

Etterisolering gulv mot
kjeller/etasjeskille

Vinduer – varevinduer og tettelister

Trygt – tør du gå videre?






Innervinduer fungerer
– men ikke om de
ligger på loftet













Detalj av en tømmervegg. Bjelkelaget mot terrenget og loftet er etterisolert. Ytterveggen er etterisolert utvendig.
(Brænne, Drange, Aanensen: Gamle trehus)









Forundersøkelser

Tette – få kontroll på luftbevegelser

Forhold deg til bygningsfysikken – materialer og teknikker

Vurder endringer av temp og fukt opp mot gevinst. If it works.....

Obs på konstruksjonsmøter

Følg med!





