Just Culture-Railway

Kjersti Myklebust , Bane NOR Trafikk



Bane NOR





Bane NOR Trafikk









98,3	KONDEVINGER.	8				* * * *
		F // \	A / AY	(X		
8.7	11578120	Ja ja	2 2 2 2 3	1.6	2	1 2 3
7 ,0	14165	54	BPEC P	11	<u>\</u>	1 1 1
4.4	thealton	14	N VIS			1 8 1
-	SKARNES	15	1/2 film	1 4 4	-	
1.0	PRIM.	h.h.	AN .	181	<u> </u>	11
	ANTANA DAN	18	1688	118	- E	11
		1 A	17 1	777	- F	11
	ANES	16.5	ti bl	111	1	1. 1.

TOGLEDER/ Signaler

- 200 togledere
- 4 Trafikkstyringssentraler

TOGEKSPEDITØR/ Local signaler

- 350 togekspeditører
- 55 betjente stasjoner, godsterminaler

KUNDE- OG TRAFIKKINFORMASJON/ Traffic information


• 70 Operative Kunde- og trafikkinformatører

EL-KRAFTSTYRING/ Electrical Control Room Operators

• 40 El-kraftoperatører/ leder for kobling

RUTEPLANLEGGER/ Timetable Planner

- 12 taktiske ruteplanleggere- årlige ruteplaner
- 25 operative ruteplanleggere- daglige ruteplaner















Authorities Owner Bane NOR Railway Companies Passengers Media

Goal Conflicts

Complexity

Cross pressure



Competent

Confident

Proactive

Just Culture


European Regulation: Safety Culture

ERA – European Union Agency for Railways

- EU Railway Safety Directive (EU 2016/798)
- Common Safety Methods on Safety Management System CSM SMS (EU 2018/762)
- The European Railway Safety Culture Declaration- 2023
- European Railway Safety Culture Model



Just Culture in Bane NOR






Helge Ingstad-verdict: Future Consequences for the Railway





Railway safety & Just Culturein retrospect



Tretten-accident

22.02.1975



South-going express-train from Trondheim

North-going passenger train from Oslo – delayed, passed red light

Collision: 1 km north for Tretten station, Øyer, Gudbrandsdalen

27 people died, 25 injured



Åsta-accident

04.01.2000



Collision: Train from Trondheim and local train from Hamar

Place: Åsta, Rørosbanen

19 people died



Sjursøya – accident

24.03.2010






3 people died 4 people injured 16 vogner: 430 tonn





European Railway Fatality Rate



BANE NOR

Human and Organisational Factors (HOF)

NR

⊖ Logg på =

Vestland

Snakk med oss Vestlandsrevyen P1 SF P1 H

Havarikommisjonen: Menneskeleg svikt førte til togkollisjon på Flåmsbana

I fjor sommar kolliderte to tog på Flåmsbana etter dei kom inn på same spor. Havarikommisjonen peikar på menneskeleg svikt og mangelfulle tryggleiksrutinar.



KOLLISJON: Trass i låg fart vart det store skader på toga etter kollisjonen.



Denne gravemaskinen ble påkjørt av et godstog ved Storforshei i Nordland lørdag 7. desember. Maskinføreren omkom. Bane Nor

Mistet livet da gravemaskinen ble påkjørt av tog

Kristoffer Lindstrøm Westerfjell (20) fra Namsskogan omkom da han utførte arbeid på skinnegangen ved Storforshei på Nordlandsbanen.



TV P1 Stor-Oslo Tips oss

Fyrer mot Bane Nor etter strømbruddet i Romeriksporten: - Helt uakseptabelt

Bane Nors beredskap kritiseres etter at to tog mistet strømmen i Romeriksporten. Nær 800 reisende var innesperret i timesvis.

Q Logg på Ξ



mørket sitter passasjerene og venter.	Vis					
Viktor Tangestuen						
ournalist +7 til						
Ippdatert 12. des. 2022 kl. 19:33						
Artikkelen er mer enn ett år gammel.						

Klokken 12.45 ble det siste toget tauet inn på Oslo S.

Over fem timer etter at han gikk på toget på Nordby i Ullensaker kunne Sven-Erik Kristiansen endelig trekke frisk luft igjen. Turen fra Nordby til Oslo tar vanligvis tre kvarter.



Togulykken: Lokfører og en kollega er mistenkt av politiet

Havarikommisjonen mener godstoget kjørte på rødt lys, og undersøker årsaken. Etter avhør lørdag, har politiet gitt to personer status som mistenkt i saken.



TVUNGET AVSPORING: Havarikommisjonen betegner godstogets avsporing fredag kveld som del av Bane Nors sikkerhetsmekanisme. POTO: OSKAR RENNEDAL / NRK

Erica Hvedding Kronheim Journalist + 3 til


Oppdatert 25. mars kl. 11:10

Et godstog sporet av Bergensbanen ved Arna stasjon fredag kveld.

Store nødetater rykket ut til stedet, men ingen personer ble alvorlig skadet.




HOF and reducing risk





Technology & human interface



BANE NOR

Just Culture deteriorates easily

- Promote safety, reporting and just culture principles
- No blame
- Learn from incidents
- Consider HOF Human and Organisational Factors
- Human error: Acceptance & Probability reduction





100

Thank you for your attention

& NORD

AN EN

76108

SIL