

# *Styringsmodeller*

**hva er en styringsmodell og hva kan  
den brukes til?**

Erlend Alfnes

Smartlog, Trondheim, 1. september 05

# STYRINGSMODELLER

- En styringsmodell er en abstraksjon av bedriften eller verdikjeden som viser hvordan produksjon og logistikk er **organisert og styrt**.
- Modellen beskriver en **AS-IS** eller **TO-BE** status.
- Lag bilder og figurer, tegn og fortell
- **Skap felles forståelse** Sett sammen det beste fra ulike prinsipp, system og metoder til en behovsstyrt, spesifikk løsning.

# Innhold

- Bakgrunn
- Virksomhetsmodellering og styringsmodeller
- Metode for utvikling av styringsmodeller
  - Strategisk planlegging
  - Kartlegging
  - Analyse
  - Design
  - Implementering
- Valg av styringsmetoder

**Utfordringen i mange virksomheter er  
unødvendig lange og kompliserte prosesser:**



**“SPAGETTI SITUASJONEN”**

# Bedrifts eksempler

SINTEF har utviklet styringsmodeller som har blitt anvendt med stor suksess i bedrifter som:

- HÅG ASA
- Mustad ASA
- Stokke Fabrikker
- Hagen Treindustrier

HÅG ASA er det mest kjente eksemplet. Med SINTEF's hjelp klarte bedriften i løpet av 2 år å:

- redusere bedriften kapitalbindingen til 50%
- redusere leveringstiden til 25%
- øke leveringspresisjonen til 98%

en styringsmodell er en type  
virksomhetsmodell

# Virksomhets modellering

- En eller annen form for virksomhetsmodell finnes allerede i bedriften
- Problemet er at den er dårlig dokumentert
- Den eksisterer i form av organisasjonskart, layoutkart, prosedyrer, regler, og data
- En stor andel av kunnskapen er kun i hodene på folk, og er ikke dokumentert i det hele tatt



Metoder og verktøy gjør det mulig å fange og representere denne informasjonen i en strukturert **virksomhets modell** som er nytting for analyse og forståelse

# Noen metoder og verktøy for virksomhetsmodellering

- **SADT** (Structured Analysis and Design Technique )
- **IDEF** (Integrated DEFinition)
- **CRAI-GIM** (GRAI Integrated Methodology)
- **CIMOSA** (Computer Integrated Manufacturing Op
- **ARIS** (ARchitecture for integrated Information Sys
- **IEM** (Integrated Enterprise Modelling)
- **PERA** (Purdue Enterprise Reference Architecture)
- **GERAM** (Generalized Enterprise Reference Archit
- **SSAD** (Structured Systems Analysis and Design)
- **OOMIS** (Object-Oriented modelling methodology for Systems)
- **Perti-Nets**
- **F3** (From Fuzzy to Formal)
- **TOVE** (TOronto Virtual Enterprise)
- **CEN ENV 40003**
- **SSM** (Soft System Methodology)
- **OMT** (Object Modeling Technique)
- **OORAM** (Object-Oriented Role Analysis and Modelling)
- **SAMPO** (Speech-Act based office Modelling aPprOach)

Mange metoder,  
men ingen generell  
standard



# Virksomhets modeller

Virksomhets modeller kan deles inn i tre hovedgrupper ut fra formål:

- 1 **Konseptuelle modeller**: Formålet er å synliggjøre noen aspekter ved virksomheten for analyse og kommunikasjon mellom folk
2. **IKT-baserte analysemodeller (beslutningstøtte)**: Formålet er å oppnå kunnskap om virksomheten gjennom simulering eller deduksjon
3. **IT-integrasjonsmodeller**: Formålet er å utvikle modeller av virksomheten som er integrert i IKT-systemet og støtter transaksjoner og informasjonsflyt

Konseptuelle modeller er ofte første steg i utviklingen av type 2 og 3 modeller.

# Eksempel – IDEF0 diagram




A IDEF0 diagram


# Styringsmodeller

- En styringsmodell er visuell representasjon av virksomheten som viser hvordan produksjon og logistikk er organisert og styrt.
- Modellen er abstraksjon av virksomheten som beskriver en AS-IS eller TO-BE status.
- Virksomheten er representert gjennom ett modellsett som representerer forskjellige perspektiv.
- Hovedkonseptene fra de ulike modellene er abstrahert i en overordnet styringsmodell som viser prosesser, materialflyt, informasjonsflyt, styrings/ansvarsområder og styringsprinsipper


## Styringsmodellen



# De 6 ulike perspektivene




# Byggeblokken - styringsområder



Styringsområder: et arbeidssenter, lakkeringslinje, monterings celle etc.

# Modellingsprinsipp: Bedriften består av ett eller flere styringsområder




SINTEF benytter en metode for utvikling av styringsmodeller.

Metoden er under stadig utvikling...



# The Enterprise Reengineering methodology



## MAP

- AS-IS Operations strategy
- AS-IS Operations model

## ANALYSE

- Operations performance

## DESIGN


- Revised operations strategy
- TO-BE Operations model

# The Enterprise Reengineering methodology



- Produksjons strategi omfatter en rekke beslutninger som påvirker utformingen av en styringsmodell

# Produksjonsstrategi – mange beslutninger:



Problemet er ofte å strukturere beslutningene på en ordentlig måte...

# SINTEF strategycharter

Decision areas						Tasks/events		Perf. Objectives				
Resources	Materials	Processes	Information	Organisation	Control			Costs	Quality	Del. time	Flexibility	Innovation
	x					Establishement of consignment stocks		x				
x						Bumper factory in France		x				
x						Crashbox factory in Sweden		x				
x						New production line and CNC factory	x					
			x			Team organisation					x	
			x			5S Programme		x				
	x					TPM programme				x		
	x					Quality programme		x				
x						Flow orientation of layout			x			
		x				Pull (kanban) control in CNC factory				x		
	x					SMED programme				x		
		x				Cyclic production in extrusion plant			x			
		x				EDI collaboration with customers				x		
		x				Implementation of SAP		x				


# The Enterprise Reengineering methodology




# Kartlegging: Et rammeverk

## OPERATIONS MODELSET


**Resources**  
Layout & maps




**Materials**  
Flow diagram




**Information**  
Flow diagram




**Processes**  
Proc. diagrams



**Organisation**  
Org. map



**Control**  
Control model



**Resources**  
Equipment  
Personnel  
Facilities  
Suppliers  
Transporters  
Customers

**Materials**  
Products (BOM)  
Sales pr. product  
Inventory levels  
Distances  
Batch sizes  
Frequencies  
Volumes  
Throughput time

**Information**  
Software  
Functions  
Integration  
Data flow

**Processes**  
Order mgmt.  
Planning  
Procurement  
Production  
Stock holding  
Distribution  
Cycle times  
Lead times

**Organisation**  
Org. structure  
Operations areas  
Skill levels  
Task allocation

**Control**  
Customer req.  
CODP  
Contr. methods  
Plans  
Performance measures

## OPERATIONS DATASET




# The Enterprise Reengineering methodology



# Enterprise operations state assessment

	Ratings →		Poor	Below Average	Average	Above Average	Excellent	Best in Class		
No	Measure ↓	Score →	Related dec. areas	1	2	3	4	5	6	Scores
1	Customer Satisfaction		Organisation Processes		X					3
2	Leading technology		Resources				X			4
3	Safety, environment, cleanliness, & order		Organisation Resources				X			4
4	Visual Management Deployment		Information		X					2
5	Manufacturing planning and control system		Control		X					2
6	Order management		Processes Information		X					2
7	Information system		Information			X				3
8	Layout, product flow, space, material movement		Resources Materials				X			4
9	Inventory & WIP Levels		Materials		X					2
10	Teamwork, skill level, & motivation		Organisation				X			4
11	Equipment & tooling state & maintenance		Resources Organisation				X			4
12	Quick changeover		Resources Organisation		X					2
13	Value chain integration		Materials Organisation		X					2
14	Commonality of work and components		Processes Materials		X					2
15	Quality System Deployment		Organisation Resources					X		5
	Totals →									45

# “Radar” – diagram for analyse av operations



1 = Poor

2 = Below average


3 = Average

4 = Above average

5 = Excellent

6 = Best in class

# Radar charts for hvert styringsområde




# The Enterprise Reengineering methodology



# Hovedprinsipp for design


- Sett sammen det beste fra **ulike** prinsipp, system og metoder til en **behovsstyrт, spesifikk l脙sning**.

# Design - noen aktuelle “best practice” metoder




# Fokus i 20 år - Flytorientert produksjon

Functional flow




Til:  
Line flow



**Resultat:**  
rask gjennomløpstid og mer effektiv  
produksjon av mange typer produkter

# Hovedprinsipper i flytorientert produksjon

1. Lag produkt-fokuserte styringsområder (gruppe teknologi)
2. Lag flyt-orientert layout
3. Lag flerfaglige og krysstrenede team i hvert styringsområde
4. Desentraliser styringsoppgaver til styringsområdene



# The Enterprise Reengineering methodology




Hovedårsaken til den lave suksessraten for forbedringsprogrammer er en manglende fokus på menneskelige faktorer  
(Pendelbury m.fl., 1998)



# Prosedyre for (design og) implementering

1. Detaljert analyse og identifisering av muligheter (basert på AS-IS modell)
2. Valg og spesifikasjon av løsninger (endring visualiseres i TO-BE modell)
3. Pilot testing (tren brukere i nye oppgaver og roller)
4. Generell implementering
5. Sørg for at endringer varer (tilpass målesystemer, belønningssystemer, karriere veier etc.)


# Oppsummering av metode



**valg av styringsprinsipp avhenger  
av hvilke karakteristiske trekk *din*  
produksjon har og hva markedet  
krever!**




# Planleggings hiarkiet




Source: Vollman et. al (2004)

# MPC configuration



Based on Hill and Berry, 1992

# Markeds interaksjons strategi (Dekoblings-punkt)



# Valg av markeds interaksjonsstrategi

Strategic variables	MTO (or ETO)	ATO	MTS
Product design	Customised	Modularised	Standard
Product variety	High: unpredictable	Medium: unstable	Low to medium: stable
Volume pr. Unit	Low	Medium	High
Demand pattern	One-off/irregular	Irregular	Repeated
Delivery speed	High	Medium	Short
Delivery reliability	Low	Medium	High
Process choice	Job/low volume batch	Batch	High volume batch/line
Finished goods invent.	None	Low or none	High

# Valg av material planning og shop floor løsning

Strategic variables	Time Phased/ Push	Time phased/Push-pull	Rate based/ Pull
Demand variability	High	High or low	Low
Set up time	High	High or low	Low
Lot sizes	Large	Large or small	Small
Transfer batches	Large	Large or small	Small
Flow pattern	Complex	Complex or simple	Simple
Bottle necks	Severe	Severe or balanced	Balanced
Process uptime	Low	Low or high	High
Labour flexibility	Low	Low or high	High
Delivery reliability	Low	Low or high	High
Manufacturing quality	Low	Low or high	High
Supplier performance	Low	Low or high	High

